



Venezia, 04-07-2016

nr. ordine 407
Prot. nr. 107

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

e per conoscenza

Al Presidente della Municipalità Mestre - Carpenedo

MOZIONE

Oggetto: Verifica cedimento manto stradale via Cappuccina Mestre (fermata ACTV 6033)

Premesso che:

-la sede stradale di via cappuccina è stata interessata dagli interventi necessari per ospitare l'installazione delle rotaie del tram;

Considerato che:

-il manto stradale originale, interposto tra le due sedi che ospitano le rotaie del tram nei due sensi di marcia, presenta vistosi segni di cedimento. (vedi immagini in allegato);
-il manto stradale danneggiato è limitato al tratto di asfalto di circa 40 metri prospiciente la fermata ACTV n. 6033 di Via Cappuccina;

Attestato che:

-tali cedimenti provocano evidenti affossamenti che facilitano la formazione di ristagni d'acqua pericolosi in particolare per i veicoli in transito, e per le persone in attesa dei mezzi pubblici nella succitata fermata, che vengono investiti direttamente dall'acqua sollevata dai mezzi;

**Tutto ciò premesso e considerato
si impegna il Sindaco e la Giunta a:**

-Valutare i possibili interventi di manutenzione straordinaria per il corretto ripristino della situazione del manto stradale, stanti le conseguenze prevedibili in merito agli eventuali danni alle persone o cose, derivanti dalla situazione di fatto attuale .

Maika Canton